



Het schadelogboek is het overzicht van de kleine beschadigingen aan de fiets. Het is een hulpmiddel dat de gebruiker toelaat om vóór vertrek te controleren welke beschadigingen al aanwezig waren en dus niet onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Dit logboek wordt aangevuld met digitale foto's van eventuele schade.

**Het schadelogboek wordt aangevuld na het melden van de schade aan de organisatie. Indien dit buiten de kantooruren is, spreek je hiervoor een woonbegeleider aan.**

Voor niet opgemerkte schade kan de laatste gebruiker verantwoordelijk gesteld worden.

*(het nummer op de lijst verwijst naar de tekeningen op de volgende bladzijden)*

nummer	datum	Vastgesteld door	Omschrijving
1	5/9/2017	Pieter De Bock	Roestvorming frame
2	5/9/2017	Pieter De Bock	Spatbord wiel links (staat haaks)
3	5/9/2017	Pieter De Bock	Spatbord wiel rechts (staat haaks)
4	5/9/2017	Pieter De Bock	Spiegel staat los

**VESTA vzw**

Patershoek 4  
9111 Belsele

t: 03 780 95 40  
f: 03 766 22 55

[www.vestavzw.be](http://www.vestavzw.be)  
[info@vestavzw.be](mailto:info@vestavzw.be)

BE82 737 6203466 68  
KREDBEBB

Ondern.: 415298669





AANWEZIGE SCHADE (op datum van 05/09/2017):



AANDUIDEN EVENTUELE BIJKOMENDE SCHADE (melden schade + datum aan **XXXXX!**)



**VESTA vzw**

Patershoek 4  
9111 Belsele

t: 03 780 95 40  
f: 03 766 22 55

[www.vestavzw.be](http://www.vestavzw.be)  
[info@vestavzw.be](mailto:info@vestavzw.be)

BE82 737 6203466 68  
KREDBEBB

Ondern.: 415298669



VERGUND DOOR HET VAPH



## FOTO'S AANWEZIGE SCHADE ROLSTOELFIETS

### 1. Roestvorming frame



### 2. Spatbord wiel links



### 3. Spatbord wiel rechts



### 4. Spiegel staat los



#### **VESTA vzw**

Patershoek 4  
9111 Belsele

t: 03 780 95 40  
f: 03 766 22 55

[www.vestavzw.be](http://www.vestavzw.be)  
[info@vestavzw.be](mailto:info@vestavzw.be)

BE82 737 6203466 68  
KREDBEBB

Ondernrm.: 415298669

